

# **COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico**

Via Giulini 15  
22100 COMO

## **Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai sensi del DLgs 50/2016 –**

### **DETERMINAZIONE N. 60/18 DEL 09.04.2018**

Procedura avente per oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO URGENTE PER SOSTITUZIONE PONTILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI URTO DA PARTE DELLA MOTONAVE BISBINO APPARTENENTE ALLA SOCIETA' NAVIGAZIONE LAGHI

Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl;

#### **considerato**

**Che** nella sera del 4 aprile scorso la motonave Bisbino svolgente servizio di trasporto pubblico per conto della Navigazione Laghi, per un errore di manovra ha colliso con la struttura galleggiante del porto Marina 1, in gestione a CSU, finendo la propria corsa contro la diga foranea;

**che** nell'impatto la motonave Bisbino ha danneggiato, oltre alle imbarcazioni ivi ormeggiate, circa 12 metri del pontile galleggiante che forma la struttura di approdo di Porto Marina 1;

**che** il pontile, posizionato in tempi precedenti alla gestione di CSU, era stato realizzato e posizionato dalla ditta Ingemar - Milano

**che** dovendosi raccordare alla parte di pontile ancora esistente, per tipologia realizzativa e tecnica la sostituzione delle parti danneggiate può essere effettuata solo dalla medesima ditta INGEMAR – Milano

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. il 36 c. 2 lett. b). Dlgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b3 del Dlgs. 50/16.

#### **DETERMINA**

Di affidare in considerazione dell'urgenza e dell'infungibilità delle parti da sostituire in considerazione altresì dei contenuti dell'art. 63 comma 2 lettera b3 del Dlgs. 50/16 la fornitura e posa in opera di parti di pontile galleggiante necessarie alla sostituzione dei

manufatti irrimediabilmente danneggiati dalla collisione con la motonave Bisbino alla ditta INGEMAR – Milano

**Che** l'importo dell'affidamento potrà essere esattamente determinato dopo le necessarie verifiche e valutazione dei danni:

IL DIRIGENTE  
Rag. Marco Benzoni