

COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico

Via Giulini 15
22100 COMO

Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai sensi del DLgs 50/2016 –

DETERMINAZIONE N. 206/18 DEL 23.11.2018

Procedura avente per oggetto: fornitura e messa in opera di pontili galleggianti per il ripristino di pontile galleggiante porto marina 1 danneggiato a seguito di errata manovra della motonave Bisbino di proprietà della Navigazione Laghi Como
n. CIG 765647530C

Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl;

considerato

Che nella sera del 4 aprile scorso la motonave Bisbino svolgente servizio di trasporto pubblico per conto della Navigazione Laghi, per un errore di manovra ha colliso con la struttura galleggiante del porto Marina 1, in gestione a CSU, finendo la propria corsa contro la diga foranea;

che nell'impatto la motonave Bisbino aveva danneggiato, oltre alle imbarcazioni ivi ormeggiate, circa 12 metri del pontile galleggiante che forma la struttura di approdo di Porto Marina 1;

che il pontile, installato precedentemente all'affidamento della sua gestione a CSU, era stato realizzato dalla ditta Ingemar - Milano

che dovendosi sostituire solo una parte del pontile e non l'intero manufatto raccordandosi alla parte di pontile ancora esistente, per tipologia realizzativa e tecnica la sostituzione delle parti danneggiate può essere effettuata solo dalla medesima ditta INGEMAR srl – Milano

che con determina n. 60/18 era stato dato atto di incaricare la ditta Ingemar della produzione fornitura e messa in opera del nuovo pontile galleggiante;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b3 del Dlgs. 50/16 alla conferma dell'affidamento della fornitura e messa in opera del tratto di pontile galleggiante non più utilizzabile già affidato con determina 60/18 in considerazione dell'urgenza e dell'infungibilità

delle parti da sostituire alla ditta INGEMAR srl - Milano per il costo stimato in € 105.000,00;

DETERMINA

Di affidare in considerazione dell'urgenza e dell'infungibilità delle parti da sostituire in considerazione altresì dei contenuti dell'art. 63 comma 2 lettera b3 del Dlgs. 50/16 la fornitura e posa in opera di parti di pontile galleggiante necessarie alla sostituzione dei manufatti irrimediabilmente danneggiati dalla collisione con la motonave Bisbino alla ditta INGEMAR SRL – Milano – cf 04366760157 per il costo complessivo di € **105.000,00 (CentoCinquemila)**.

Che le fatture relative al servizio affidato verrà liquidata mediante visto dirigenziale

Che INGEMAR SRL – Milano – cf 04366760157 si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni;

Che INGEMAR SRL – Milano – cf 04366760157 si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l'immediata risoluzione del presente accordo ai sensi della art. 1456 del Codice Civile.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è il Rag. Marco Benzoni;

che il numero CIG assegnato alla seguente procedura è: 765647530C

IL DIRIGENTE
Rag. Marco Benzoni